

惠民县 2018 年第 17 批次建设用地地块 1 土壤污染状况调查报告

委托单位： 滨州市生态环境局惠民分局
编制单位： 山东亚华低碳科技集团有限公司
编制日期： 2020 年 10 月



目 录

前 言.....	I
一、概述.....	1
1.1. 调查的目的和原则.....	1
1.2. 调查范围.....	1
1.3. 调查依据.....	4
1.4. 调查方法与程序.....	6
1.5 调查工作实施及工作量.....	8
二、地块概况.....	10
2.1 地块名称.....	10
2.2 区域环境状况.....	12
2.3 本地块环境状况.....	20
2.4 敏感目标.....	24
2.5 地块的使用现状和历史.....	27
2.6 相邻地块的使用现状和历史.....	30
三、资料分析.....	57
3.1 资料收集.....	57
3.2 资料分析.....	58
四、现场踏勘和人员访谈.....	65
4.1 现场踏勘.....	65
4.2 人员访谈.....	72
4.3 现场踏勘及人员访谈结果分析.....	76
4.4 其它.....	78
五、结果和分析.....	79
5.1 调查结果可靠性分析.....	79
5.2 调查结果一致性分析.....	79
5.3 地块潜在污染源及迁移途径分析.....	80

5.4 不确定性分析.....	82
六、结论和建议.....	83
6.1 结论.....	83
6.2 建议.....	83
七、附件.....	85
附件 1 评审申请表.....	85
附件 2 申请人承诺书.....	88
附件 3 报告出具单位承诺书.....	89
附件 4 委托书.....	90
附件 5 营业执照.....	91
附件 6 惠民县何坊镇总体规划（2010-2020）.....	92
附件 7 惠民县 2018 年第 17 批次建设用地地块 1 勘测定界图.....	93
附件 8 《岩土工程勘察报告》.....	94
附件 9 滨州市水文地质图.....	106
附件 10 周边关系图.....	107
附件 11 快筛记录表.....	108
附件 12 人员访谈记录及照片.....	109
附件 13 快速检测单位资质认定-计量认证项目表.....	123
附件 14 地块内外来覆土说明.....	129
附件 15 专家评审表.....	130
附件 16 报告修改说明.....	148
附件 17 专家复核表.....	149