

惠民县 2019 年第 12 批次建设用地地块 4

土壤污染状况调查报告

委托单位： 滨州市生态环境局惠民分局

编制单位： 山东亚华低碳科技集团有限公司

编制日期： 2020 年 10 月



目 录

1.前言.....	1
2.概述.....	3
2.1 调查的目的和原则	3
2.2 调查范围	3
2.3 调查依据	6
2.4 调查方法与程序	9
2.5 调查工作实施及工作量	11
3.地块概况	13
3.1 地块名称	13
3.2 区域环境概况	16
3.3 敏感目标	30
3.4 地块的使用现状和历史	33
3.5 相邻地块的使用现状和历史	38
3.6 地块的利用规划	54
4.资料分析	57
4.1 资料的收集	57
4.2 资料分析	58
5.现场踏勘和人员访谈	60
5.1 现场踏勘	60
5.2 人员访谈	67
5.3 现场踏勘及人员访谈结果分析	71
6.结果与分析	73
6.1 调查结果可靠性分析	73
6.2 调查结果一致性分析	74

6.3 地块潜在污染源及迁移途径分析	74
6.4 不确定性分析	74
7.结论和建议	76
7.1 结论	76
7.2 建议	77
8.附件.....	78
附件 1: 评审申请表	78
附件 2: 申请人承诺书	80
附件 3: 报告出具单位承诺书	81
附件 4: 委托书	82
附件 5: 中标成交结果	83
附图 6: 滨州市水文地质图	84
附图 7: 地块勘测定界图	85
附图 8: 《惠民县何坊镇总体规划》（2010-2020 年）	86
附件 9: 地块快检结果原始记录	87
附件 10: 人员访谈表	88
附件 11: 地块周边关系图	107
附件 12: 专家技术审核意见	108
附件 13: 报告修改说明	126
附件 14: 审核复查意见表	127