

惠民县 2019 年第 14 批次建设用地地块 6 土壤污染状况调查报告

委托单位：滨州市生态环境局惠民分局

编制单位：山东亚华低碳科技集团有限公司

编制日期：2020 年 10 月 28 日



目 录

1、前言	1
2、概述	3
2.1 调查目的和原则.....	3
2.2 调查依据.....	4
2.3 调查范围.....	6
2.4 调查方法.....	9
2.5 工作内容.....	11
3、地块概况	13
3.1 区域环境概况.....	13
3.2 地块及周边情况.....	25
4、资料分析	41
4.1 政府和权威机构资料收集与分析.....	41
4.2 地块资料收集和分析.....	42
4.3 其他资料收集和分析.....	42
5、现场踏勘和人员访谈	44
5.1 现场踏勘.....	44
5.2 人员访谈.....	46
5.3 现场快检.....	56
6、结果和分析	65
6.1 资料收集、现场踏勘、人员访谈结果分析.....	65
6.2 不确定性分析.....	66

7、结论和建议	67
7.1 结论.....	67
7.2 建议.....	67
8、附件	68
附件一：委托书.....	69
附件二：评审登记表、承诺书.....	70
附件三：中标文件.....	73
附件四：营业执照.....	74
附件五：检测单位资质证书.....	75
附件六：国创风能地勘报告.....	76
附件七：宏运加油站环评资料.....	95
附件八：采样原始记录.....	104
附件九：评审意见.....	105
附件十：修改说明.....	123
附件十一：复核意见.....	124