

# 惠民县 2018 年第 17 批次建设用地地块 4

## 土壤污染状况调查报告

委托单位: 滨州市生态环境局惠民分局

编制单位: 山东亚华低碳科技集团有限公司

编制日期: 2020 年 10 月



## 目 录

<b>前 言</b> .....	<b>1</b>
<b>1. 概述</b> .....	<b>3</b>
1. 1. 调查的目的和原则.....	3
1. 2. 调查范围.....	3
1. 3. 调查依据.....	6
1. 4. 调查方法与程序.....	9
1. 5 调查工作实施及工作量.....	11
<b>2. 地块概况</b> .....	<b>12</b>
2. 1. 地块名称.....	12
2. 2. 区域环境状况.....	14
2. 3. 敏感目标.....	26
2. 4. 地块的使用现状和历史.....	28
2. 5. 相邻地块的使用现状和历史.....	32
2. 6. 地块的利用规划.....	43
<b>3. 资料收集与分析</b> .....	<b>45</b>
3. 1. 资料的收集.....	45
3. 2. 资料分析.....	46
<b>4. 现场踏勘和人员访谈</b> .....	<b>49</b>
4. 1. 现场踏勘.....	49
4. 2. 人员访谈.....	57
4. 3. 现场踏勘及人员访谈结果分析.....	59
4. 4. 其它.....	61
<b>5. 结果与分析</b> .....	<b>62</b>
5. 1 调查结果可靠性分析.....	62

5. 2 调查结果一致性分析.....	63
5. 3 地块潜在污染源及迁移途径分析.....	63
5. 4 不确定性分析.....	64
6. 结论和建议.....	65
6. 1. 结论.....	65
6. 2. 建议.....	66
7. 附件.....	67
附件 1 评审申请表.....	67
附件 2 审申请人承诺书.....	69
附件 3 报告出具单位承诺书.....	70
附件 4 委托书.....	71
附件 5 中标成交结果.....	72
附件 6 滨州市水文地质图.....	73
附件 7 地块勘测定界图.....	74
附件 8 访谈表.....	75
附件 9 《惠民县何坊镇总体规划》（2010-2020 年）.....	91
附件 11 土地不动产证.....	92
附件 10 周边关系图.....	93
附件 11 地块土壤现场快速检测结果原始记录.....	94
附件 12 专家评审意见.....	95
附件 13 报告修改说明.....	113
附件 14 专家复核意见.....	114